

肉盛修理事例一覧

溶接・溶射のエキスパート

株式会社熔材

埼玉県熊谷市三ヶ尻 2982-2

TEL : 048-594-6480 FAX : 048-594-6481

<https://you-zai.co.jp/>

経費節減 スクリーュー再生補修


弊社は、高価な部品を新規購入すること無く再生補修（耐摩耗処理）により、御社の経費節減に貢献致します。

各種（押し出し / 成型）スクリーュー、コバルト合金肉盛で再生補修承ります。

写真は、Φ50（SCM）ハードクロムメッキ品の摩耗品と再生補修した完成品です。



補修前



完成品（ステライト 21+ハードクロムメッキ）



補修前



完成品（ステライト 21+ハードクロムメッキ）

溶射・溶接のエキスパート
株式会社熔材

埼玉県熊谷市三ヶ尻2982-2
TEL:048-594-6480 FAX:048-594-6481

建設機械油圧ポンプ部品


- 建設機械（重機）の油圧ポンプ部品
- ベアリング部分が摩耗する
- Ni、Cr を溶射
- 母材が SCM4 の焼入れ鋼



説明 1



説明 2



補修前



完成品

溶射・溶接のエキスパート
株式会社熔材

埼玉県熊谷市三ヶ尻2982-2
TEL:048-594-6480 FAX:048-594-6481